



Säkerhet

- Brinnande ljus ska alltid behandlas med största respekt och försiktighet!
- Klipp alltid vecken till ca 5 mm längd innan du tänds ljuset.
- Begränsa brinntiden till max 3-4 h per gång.
- Låt aldrig vecken brinna ner till botten av behållaren, sluta använda ljuset när det återstår ca 6 mm vax i behållaren.
- Se till att vecken förblir centrerad.
- Håll ljuset rent från smuts och skräp.
- Håll alltid ljuset under uppsikt och utom räckhåll från barn, husdjur och material som kan ta eld.
- Håll ett avstånd på minst 10 cm mellan flera tända ljus.
- Håll ljuset undan från drag.
- Flytta aldrig ett tänt ljus.
- Ställ inte ljuset på en ömtålig yta, plåten kan bli varm och kan då skada underlaget.

Skötselråd

- Låt ljuset brinna ca 2 h åt gången. Bränner du ljuset för korta stunder i taget så brinner ljuset ner i mitten och bildar en tunnel.
- Innan du tänds ditt ljus, korta ner vecken vid behov till ca 5 mm, detta för att undvika att vecken sotar och att lågan blir för hög.
- När du släckt ljuset, centrera vecken innan vaxet svalnat.
- Släck ljuset om lågan blir för hög eller sotar mycket. Låt ljuset svalna helt, korta ner vecken och tänd igen.
- Förvara ditt ljus torrt och temperaturen bör inte överstiga 28 grader eller vara under 10 grader för att förhindra deformation och sprickbildning.